

軽米尊坊ソーラー現場状況

2018年11月16日

- 1. 土木工事
 - 合計 : 6% (伐採工83%)
- 2. 据付工事
 - 合計 : 0%
 - 杭打設 : 0%
 - 架台組立 : 0%
 - パネル据付 : 0%
 - (0枚/151,200枚)
- 3. 電気工事
 - 合計 : 0%
- 4. 総合計
 - : 6%

